

Unterhaltungsmaßnahmen Nahbereichsschulverband, auszugsweise

Gorch-Fock Schule, Ellenberg

- 60 m² Bodenbelag erneuert
- 12 Stck. außenliegenden Sonnenschutz montiert (geplant ursprünglich 8 Stck.)
- Malerarbeiten in Klassenräumen, der Insel, der Pausenhalle und im Eingangsbereich
- Rohrbruch in der Turnhalle beseitigt
- Wurzeleinwüchse im Regenwasserkanal beseitigt
- Firma beauftragt zur Befestigung Schild über Eingangsbereich

Gorch-Fock Schule, Habertwedt

- Malerarbeiten Klassenraum
- Küche Kindergarten erneuert, incl. Maler-, Bodenbelag-, Fliesen-, Elektro- und Sanitärarbeiten
- Regelung Heizungsanlage erneuert

Gemeinschaftsschule

- 180 m² Akustikdecke montiert, 3 Klassenräume (geplant waren 120 m²)
- Akustikdecke im Biologieraum sowie 1 Klassenraum und 1 Vorbereitungsraum montiert
- Im Osttrakt komplett Bodenbelag erneuert
- Im Osttrakt komplett Malerarbeiten ausgeführt
- Eingangs-Fluchttüren Westseite Sporthalle erneuert
- 6 Stck. Kellerfenster erneuert
- 2 Stck. doppelflügige Eingangstüren am Schulgebäude erneuert
- Stromkreisverteilung im Keller nach Feuchtigkeitseintritt erneuert
- Rohrbruch Duschbereich Turnhalle beseitigt
- Leckage Flachdach Neubau ermittelt
- Leckage Gasleitung beseitigt
- Gaswarnmelder installiert
- Kraftstromsteckdose in der Turnhalle montiert
- Instandsetzung / Reinigung Dachrinne mittels Kran in Teilbereichen durchgeführt
- Durchlauferhitzer für Schulküche erneuert und Steuerung für Zirkulationsleitung optimiert
- Pflasterarbeiten im Eingangsbereich um Fahnenmasten hergestellt
- Kellerlichtschacht (Mauerwerk) ertüchtigt
- Befestigte Fläche im Bereich der Garage mit Gehwegplatten erweitert

Grundschule Karby

- Bodenbelag im Musikraum und in einem Klassenraum mit Nadelvlies ertüchtigt
- Kellertreppe außen instandgesetzt
- Feuchtigkeitsschaden im Werkraum beseitigt
- Thermostatventile im Bereich Altbau installiert
- Linde auf dem Schulhof gefällt und 3 Stck. Neuanpflanzung (Auflage vom Kreis)
- Malerarbeiten
- Projekt Schulhofverschönerung Landjugend

Grundschule Karby, Bauliche Maßnahmen durch Brandschutzauflagen

- Erstellung Fluchttreppe incl. Ertüchtigung Geländer im Bereich Flachdach (noch im Bau)
- Montage Rauchschutzelement
- Ertüchtigung von 4 Stck. vorhandenen Türen zu Rauchschutztüren
- Erstellung Rettungs- und Fluchtwegeplan
- Ergänzung Notbeleuchtung
- Ergänzung Funk-Feuermelder

Dach, Gorch-Foch Schule Habertwedt und Gemeinschaftsschule

- Planer Hansen & Hansen sind mit der Beurteilung und Kostenermittlung betraut worden
- Aktueller Stand wird auf der Sitzung erläutert

Sanierung Sanitärräume Gemeinschaftsschule

- Planer B2energy GmbH ist mit der Planung beauftragt