


Klaus - Harms - Schule



Gymnasium und Offene Ganztagsschule

Klaus-Harms-Schule, Hüholz 16, 24376 Kappeln



Hüholz 16
24376 Kappeln
Tel.: 04642/1015-0
Fax: 04642/1015-45

www.klaus-harms.de
khs.kappeln@schule.landsh.de

Dienstag, 7. Mai 2024

Vorschlag eines Renovierungs- und Sanierungsplans für die Klaus-Harms-Schule

Sehr geehrter Herr Stoll, sehr geehrter Herr Johannsen,

in unserem Antrag zur Renovierung und Modernisierung von Unterrichtsräumen vom 24.11.2024 schlagen wir die Einstellung von Geldern in ihren Haushalt vor, so dass kontinuierlich Klassen- und Unterrichtsräume modernisiert, renoviert und saniert werden können. Nach telefonischer Absprache mit Ihnen, Herr Johannsen, haben wir eine Reihenfolge der zu renovierenden und modernisierenden Unterrichtsräume schulintern abgestimmt, die wir Ihnen hiermit als Vorschlag präsentieren. Exemplarisch haben wir für das 1. Obergeschoss im Ostflügel (vgl. Vorschlag eines Renovierungs- und Sanierungsplans, Priorität 1) Fotos zur Illustration angehängt.

Es wäre aus unserer Sicht wünschenswert, wenn Sie als Schulträger einen Renovierungs- und Sanierungsplan erstellen bzw. ggf. bestehende Pläne aktualisieren könnten, so dass langfristig sichergestellt wird, dass die Klassenräume in der Klaus-Harms-Schule in einem lernförderlichen Zustand sind.

Für weitere Auskünfte sowie eine Begehung vor Ort stehen Herr Hellmuth, die Hausmeister und ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

(Thomas Hellmuth, Schulleiter)

(Bernd Greve, Hausmeister)

(Mario Müller, stv. Schulleiter)



Organisation
der Vereinten Nationen
für Bildung, Wissenschaft
und Kultur



UNESCO-Projektschule
Klaus-Harms-Schule
Mitglied des Netzwerks der
UNESCO-Projektschulen

Vorschlag eines Renovierungs- und Sanierungsplan Klaus-Harms-Schule

1. Ostflügel 1. OG (121 bis 126, Flure)

Grundsätzliche Renovierung und Sanierung	Besonderheiten:
• Erneuerung der Deckenpaneele, Beleuchtung (Umstellung auf moderne LEDs mit optimaler Helligkeit für Unterrichtsräume), Elektroinstallation • Sanierung der Wände (z.T. Putz, immer Farbe) • Umgestaltung der Klassenräume zu modernen Unterrichtsräumen	• Entfernen der Holzverkleidung in den Räumen 121, 123, 124, 125 und 126 • Erneuerung des Teppichs in den Räumen 122 und 124 • die Flure im 1. OG des Ostflügels bedürfen keiner prioritären Renovierung und Sanierung

2. Ostflügel EG (021 bis 026; Flure, Ausnahme 028)

Grundsätzliche Renovierung und Sanierung	Besonderheiten:
○ Erneuerung der Deckenpaneele, Beleuchtung (Umstellung auf moderne LEDs mit optimaler Helligkeit für Unterrichtsräume), Elektroinstallation ○ Sanierung der Wände (z.T. Putz, immer Farbe) ○ Umgestaltung der Klassenräume zu modernen Unterrichtsräumen	○ Erneuerung des Teppichs in den Räumen 026 ○ die Flure im EG des Ostflügels bedürfen keiner prioritären Renovierung und Sanierung ○ der Raum 028 („Wipo-Fachraum“) wurde bereits teilweise saniert: Hier sind lediglich die Deckenpaneele zu erneuern.

3. Südflügel 2. OG (201 bis 207, Flure)

Grundsätzliche Renovierung und Sanierung	Besonderheiten:
○ Erneuerung der Deckenpaneele, Beleuchtung (Umstellung auf moderne LEDs mit optimaler Helligkeit für Unterrichtsräume), Elektroinstallation und Böden ○ Sanierung der Wände (z.T. Putz, immer Farbe) ○ Umgestaltung der Klassenräume zu modernen Unterrichtsräumen	○ die Flure im 2. OG des Südflügels bedürfen keiner prioritären Renovierung und Sanierung

4. Nord-Flügel EG („Nawi-Trakt“)

Grundsätzliche Renovierung und Sanierung	Besonderheiten:

○ Erneuerung der Deckenpaneele, Beleuchtung (Umstellung auf moderne LEDs mit optimaler Helligkeit für Unterrichtsräume), Elektroinstallation ○ Sanierung der Wände (z.T. Putz, immer Farbe) ○ Umgestaltung der Klassenräume zu modernen Unterrichtsräumen	○ Der Boden in der Schulküche ist zu renovieren bzw. zu sanieren. ○ auf den Fluren im Nawi-Trakt sind lediglich die Wände zu renovieren und sanieren ○ in Biologie 1 sind die Oberlichter defekt und müssen erneuert werden ○ in Biologie 3 und 4 sind die Rollos zu ersetzen ○ in Physik 3 lässt sich ein Lufteinlass nicht verdunkeln und muss deshalb repariert werden ○ die Sanitäranlagen bedürfen ebenfalls einer Renovierung und Sanierung
---	--

5. Südflügel EG (001 bis 008, 010, Flure)

○ Erneuerung der Deckenpaneele, Beleuchtung (Umstellung auf moderne LEDs mit optimaler Helligkeit für Unterrichtsräume), Elektroinstallation ○ Sanierung der Wände (z.T. Putz, immer Farbe) ○ Umgestaltung der Klassenräume zu modernen Unterrichtsräumen	
---	--

6. Südflügel 1. OG (102 bis 109, Flur)

○ Erneuerung der Deckenpaneele, Beleuchtung (Umstellung auf moderne LEDs mit optimaler Helligkeit für Unterrichtsräume), Elektroinstallation ○ Die Böden bestehen aktuell z.T. aus Linoleum. Hier muss abgestimmt werden (Schulleitung, Lehrkräfte, Hausmeister, Reinigungskräfte), wie eine einheitliche Bodengestaltung erfolgen kann. ○ Sanierung der Wände (z.T. Putz, immer Farbe) ○ Umgestaltung der Klassenräume zu modernen Unterrichtsräumen	
--	--

7. **Westflügel 2. OG (R. 111 bis 116, Flure)**

Grundsätzliche Renovierung und Sanierung	Besonderheiten:
○ Erneuerung der Deckenpaneele, Beleuchtung (Umstellung auf moderne LEDs mit optimaler Helligkeit für Unterrichtsräume), Elektroinstallation ○ Sanierung der Wände (z.T. Putz, immer Farbe) ○ Umgestaltung der Klassenräume zu modernen Unterrichtsräumen	○ Erneuerung des Teppichs in den Räumen und Fluren nach Abstimmung

8. **Westflügel 1. OG (R. 011 bis 014, Flure)**

Grundsätzliche Renovierung und Sanierung	Besonderheiten:
○ Erneuerung der Deckenpaneele, Beleuchtung (Umstellung auf moderne LEDs mit optimaler Helligkeit für Unterrichtsräume), Elektroinstallation ○ Sanierung der Wände (z.T. Putz, immer Farbe) ○ Die Böden bestehen aktuell z.T. aus Linoleum. Hier muss abgestimmt werden (Schulleitung, Lehrkräfte, Hausmeister, Reinigungskräfte), wie eine einheitliche Bodengestaltung erfolgen kann. ○ Umgestaltung der Klassenräume zu modernen Unterrichtsräumen	

9. **Nordflügel 1. OG (Musikräume, Mu1 bis Mu4)**

Grundsätzliche Renovierung und Sanierung	Besonderheiten:
○ Erneuerung der Deckenpaneele, Beleuchtung (Umstellung auf moderne LEDs mit optimaler Helligkeit für Unterrichtsräume), Elektroinstallation ○ Sanierung der Wände (z.T. Putz, immer Farbe) ○ Umgestaltung der Fachräume zu modernen Unterrichtsräumen	○ Der Boden in Musik 3 und Musik 4 ist zu renovieren bzw. zu sanieren. ○ im Flur bei den Musikräumen sind die Wände und die Decken zu renovieren bzw. zu sanieren

10. Ostflügel 2. OG (221, 222, Flure)


Grundsätzliche Renovierung und Sanierung	Besonderheiten:
• Erneuerung der Deckenpaneele, Beleuchtung (Umstellung auf moderne LEDs mit optimaler Helligkeit für Unterrichtsräume), Elektroinstallation und Böden • der Flur ist in die Renovierung und Sanierung einzubeziehen (Deckenpaneele, Beleuchtung, Böden) • Sanierung der Wände (Entfernung der Holzvertäfelung, z.T. Putz, immer Farbe)	

Anhang

Ostflügel 1. OG



Teppichboden R. 122




Holzpaneele R. 124



Deckenpaneele R. 125



Elektroinstallation R. 125



Wände R. 125



Wände R. 125