

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2016/258

Datum der Freigabe: 05.10.2016

Amt:	Bauamt/Bauverwaltung	Datum:	05.10.2016
Bearb.:	Elke von Hoff	Wiedervorl.:	
Berichterst.:	Elke von Hoff		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Umwelt, Verkehr	19.10.2016	öffentlich

Abzeichnungslauf

Betreff

Schäden durch Kiefer am Deekelsenplatz

Sach- und Rechtslage:

Am Rand des Deekelsenplatzes, zum Parkplatz hin, steht eine große ortsbildprägende Kiefer. Der Baum hat einen Stammumfang von rd. 1,65 m und ist somit nicht gemäß Landesnaturschutzgesetz geschützt.

Die oberen Haltewurzeln des Baumes drücken inzwischen jedoch im Umkreis von rd. 10 m die Pflastersteine bzw. Gehwegplatten hoch.

Zur Erhaltung der Verkehrssicherheit ist es gerade in diesem viel frequentierten Bereich notwendig, dass die Fläche plan wieder hergestellt wird, so dass hier keine Stolperkanten mehr sind.

Da die Wurzeln jedoch dicht unter der Oberfläche verlaufen, mussten Sie teilweise gekappt werden, um die Platten zu begradigen. Das könnte zukünftig evtl. dazu führen, dass der Baum nicht mehr standsicher ist.

Zunächst wurde daher durch den Bauhof versucht, die Wurzeln in so geringem Maße wie möglich zu kappen um die Pflastersteine wieder plan zu verlegen.

Nun wird der Baum unter regelmäßiger Beobachtung behalten.

Erst falls/wenn nachweislich erkennbar ist, dass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist, muss die Kiefer dann gefällt werden.

Beschlussvorschlag:

Wenn sich zukünftig herausstellt, dass die Kiefer am Deekelsenplatz aufgrund der notwendigen Wurzelkappungen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, nicht mehr standsicher ist, wird der Fällung des Baumes zugestimmt.

Anlage(n)

Fotos vom 22.09.2016

